



检 验 报 告

No. BNQXRW2V95887541

样品名称

塑胶跑道样块

工程名称

苏州市敬文实验小学运动场地维修改造工程

委托单位

苏州市敬文实验小学

签发日期

2019 年 10 月 23 日

检 验 报 告

No. BNQXRW2V95887541

共 3 页 第 1 页

样品名称	塑胶跑道样块	检验类别	委托检验
型号规格/等级	300mm×400mm	商标	——
批号或编号	——	样品数量	1 块
生产日期	2019.8.27	代表批数量	——
委托单位名称	苏州市敬文实验小学校		
生产单位名称	太仓市东港建筑工程有限公司		
工程名称	苏州市敬文实验小学校运动场地维修改造工程	工程地址	苏州市姑苏区皮市街 341 号
样品见证	——	取样部位	——
固化时间	47 天	取样日期	2019-10-14
委托单编号	BNQXRW2	送样日期	2019-10-15
样品编号	V95887541	委托日期	2019-10-14
样品状态描述	红色固体		
检验依据	GB 36246-2018, GB/T 18446-2009, GB/T 23991-2009, ISO 16000-6:2011, GB/T 18204.2-2014, GB/T 4498.1-2013		
检验日期	2019-10-15~2019-10-23		
检验结论			
委托单位 通讯资料	地址	苏州市姑苏区皮市街 341 号	
	邮编	——	电话 13616209117
备注	1、面层类型：渗水型、现浇型； 2、限值标准：GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》。		

批准人姓名：施海峰

审核人姓名：陈露露

编制人姓名：王香云

签字：施海峰

签字：陈露露

签字：王香云

检验报告

No. BNQXRW2V95887541

共 3 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总				
序号	检验项目		标准值	检验结果
1	有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP) 总和 ^a , g/kg	≤1.0	未检出 (<0.01)
2		3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 ^a , g/kg	≤1.0	未检出 (<0.05)
3		18 种多环芳烃总和 ^b , mg/kg	≤50	未检出 (<0.1)
4			≤20 ^c	未检出 (<0.1)
5		苯并[a]芘, mg/kg	≤1.0	未检出 (<0.1)
6		短链氯化石蜡 (C ₁₀ -C ₁₃), g/kg	≤1.5	未检出 (<0.1)
7		4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA), g/kg	≤1.0	未检出 (<0.01)
8		游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和, g/kg	≤0.2	未检出 (<0.010)
9		游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI), g/kg	≤1.0	未检出 (<0.010)
10		可溶性铅, mg/kg	≤50	1
11		可溶性镉, mg/kg	≤10	未检出 (<1)
12		可溶性铬, mg/kg	≤10	未检出 (<1)
13		可溶性汞, mg/kg	≤2	未检出 (<1)
14	有害物质释放量	总挥发性有机化合物 (TVOC), mg/(m ² ·h)	≤5.0	0.573
15		甲醛, mg/(m ² ·h)	≤0.4	0.125
16		苯, mg/(m ² ·h)	≤0.1	未检出 (<0.005)
17		甲苯、二甲苯和乙苯总和, mg/(m ² ·h)	≤1.0	0.027
18		二硫化碳, mg/(m ² ·h)	≤7.0	未检出 (<0.2)
19	气味	气味等级, 级	≤3	2.5
20	无机填料含量, %		≤65	64.2
说明	^a 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称为邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)。 ^b 18 种多环芳烃的具体名称为蔡、芘、苊、苝、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、苝、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[a]芘、苯并[e]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花。 ^c 取距合成材料面层上表面 5mm 以内的部分进行测试。			

检 验 报 告

No. BNQXRW2V95887541

共 3 页 第 3 页

样品照片



仅对报告照片中的样品负责

———本报告内容结束———



检 验 报 告

No. BNQXRW2V95888541

样品名称	塑胶跑道样块
工程名称	苏州市敬文实验小学校运动场地维修改造工程
委托单位	苏州市敬文实验小学校
签发日期	2019 年 10 月 23 日

检 验 报 告

No. BNQXRW2V95888541


共 3 页 第 1 页


样品名称	塑胶跑道样块	检验类别	委托检验
型号规格/等级	300mm×400mm	商标	——
批号或编号	——	样品数量	1 块
生产日期	2019.8.27	代表批数量	——
委托单位名称	苏州市敬文实验小学校		
生产单位名称	太仓市东港建筑工程有限公司		
工程名称	苏州市敬文实验小学校运动场地维修改造工程	工程地址	苏州市姑苏区皮市街 341 号
样品见证	——	取样部位	——
固化时间	47 天	取样日期	2019-10-14
委托单编号	BNQXRW2	送样日期	2019-10-15
样品编号	V95888541	委托日期	2019-10-14
样品状态描述	绿色固体		
检验依据	GB 36246-2018, GB/T 18446-2009, GB/T 23991-2009, ISO 16000-6:2011, GB/T 18204.2-2014, GB/T 4498.1-2013		
检验日期	2019-10-15~2019-10-23		
检验结论	 检验机构 (盖章) 签发日期: 2019 年 10 月 23 日		
委托单位 通讯资料	地址	苏州市姑苏区皮市街 341 号	
	邮编	——	电话 13616209117
备注	1、面层类型: 渗水型、现浇型; 2、限值标准: GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》。		

批准人姓名: 施海峰

审核人姓名: 陈露露

编制人姓名: 王香云

签字: 

签字: 

签字: 

检验报告

No. BNQXRW2V95888541

共 3 页 第 2 页


检验结果汇总				
序号	检验项目		标准值	检验结果
1	有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP) 总和 ^a , g/kg	≤1.0	未检出 (<0.01)
2		3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP) 总和 ^a , g/kg	≤1.0	未检出 (<0.05)
3		18 种多环芳烃总和 ^b , mg/kg	≤50	未检出 (<0.1)
4			≤20 ^c	未检出 (<0.1)
5		苯并[a]芘, mg/kg	≤1.0	未检出 (<0.1)
6		短链氯化石蜡 (C ₁₀ -C ₁₃), g/kg	≤1.5	未检出 (<0.1)
7		4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA), g/kg	≤1.0	未检出 (<0.01)
8		游离甲苯二异氰酸酯(TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI) 总和, g/kg	≤0.2	未检出 (<0.010)
9		游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI), g/kg	≤1.0	未检出 (<0.010)
10		可溶性铅, mg/kg	≤50	4
11		可溶性镉, mg/kg	≤10	未检出 (<1)
12		可溶性铬, mg/kg	≤10	未检出 (<1)
13		可溶性汞, mg/kg	≤2	未检出 (<1)
14	有害物质释放量	总挥发性有机化合物 (TVOC), mg/(m ² ·h)	≤5.0	0.450
15		甲醛, mg/(m ² ·h)	≤0.4	0.185
16		苯, mg/(m ² ·h)	≤0.1	未检出 (<0.005)
17		甲苯、二甲苯和乙苯总和, mg/(m ² ·h)	≤1.0	0.035
18		二硫化碳, mg/(m ² ·h)	≤7.0	未检出 (<0.2)
19	气味	气味等级, 级	≤3	3.0
20	无机填料含量, %		≤65	62.1
说明	^a 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称为邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)。 ^b 18 种多环芳烃的具体名称为苯、萘、蒽、苊、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、苝、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[a]芘、苯并[e]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花。 ^c 取距合成材料面层上表面 5mm 以内的部分进行测试。			

检 验 报 告

No. BNQXRW2V95888541

共 3 页 第 3 页

样品照片



仅对报告照片中的样品负责

———本报告内容结束———